



CUMMINS ONAN 0300-4686-01 Sensore basso livello liquido motore

Reference: 0300-4686-01

CUMMINS ONAN 0300-4686-01 Sensore basso livello liquido motore

Interruttore di sicurezza per basso livello di liquido refrigerante

Descrizione

Fornisce un monitoraggio continuo del livello del refrigerante in il blocco motore. Se il livello scende al di sotto di un livello preimpostato per più di 10 secondi il controllo del gruppo elettrogeno si attiva un arresto e indica il codice di guasto 59.

L'operatore dovrebbe riparare qualsiasi perdita e aggiungere liquido di raffreddamento, se necessario. Si prega di utilizzare le istruzioni per l'uso per l'aggiunta di refrigerante.

Vantaggi

L'interruttore aggiunge una protezione aggiuntiva contro il funzionamento con un basso livello di refrigerante.

Compatibilità

Questo kit è destinato all'uso con:
MDKBK/L/M/N (non con scarico a secco)
MDKBP/R/V/T/T/U

Il kit include

Gruppo interruttore, da 3/4 in a 1/4 nella boccola del riduttore NPT e foglio di istruzioni.

Immagine e dati tecnici non impegnativi.

Technical Sheet

Tipo di prodotto

Indicatore livello