



PRAMAC KIT PRESE DI SERVIZIO (SKB)

Reference: SZ000S0002H

Kit prese di servizio con differenziale e protezioni magnetotermiche sulle singole prese (5 prese).
Per l'assemblaggio è necessario morsettiera di potenza (ETB).

Prese

N.1 400V 63A 3P+N+T / N.1 400V 32A 3P+N+T CEE / N.1 400V 16A 3P+T CEE / N.1 230V 16A 2P+T CEE / N.1 230V 16A SCHUKO

L'immagine è puramente indicativa.